

Museu d'Història de Girona: només funciona una de les 18 càmeres de seguretat

Actualitat Girona | 28-10-2026 | 20:04

6.4 FITXES TÈCNIQUES. INTERNES. EDIFICIS MUNICIPALS

6.4.34 MUSEU D'HISTÒRIA DE GIRONA

Data d'inspecció: 9/10/2025

Nombre de càmeres: 18 unitats

TIPUS	ESTAT	INTEGRACIÓ MILESTONE	PRIORITAT
Municipal	●	No	Crítica

INVENTARI DE DISPOSITIUS I ESTAT OPERATIU

- 1 càmera moderna: AXIS (IP, probablement única amb potencial d'integració corporativa).
- 17 càmeres obsoletes: tecnologia coaxial analògica (baixa resolució, sense suport tècnic actual).
- NVR propi: instal·lat però no funciona (obsolet, sense manteniment viable).
- Resultat: el museu té cobertura pràcticament inexistent malgrat el nombre de dispositius físics presents.

COMPLIMENT NORMATIU

- No hi ha cartells de videovigilància visibles als accessos o zones d'exposició.
- En un museu amb patrimoni històric-cultural de valor inestimable, l'absència d'informació sobre captació d'imatges (encara que sigui obsoleta) és especialment greu.

VALORACIÓ I RISCOS

- Risc tècnic molt alt:
 - 17/18 càmeres = 94% obsoletes i inoperants.
 - NVR avariats = sense gravació ni accés a imatges històriques.
- Risc patrimonial extrem:
 - Espai amb obres irremplaçables sense protecció visual efectiva.
 - Robatori, danys o vandalisme no documentats visualment.
- Risc legal alt:
 - Càmeres visibles sense cartells ni custòdia adequada.



Auditoria dels sistemes de videovigilància / GN

L'informe, que consta de més de 250 pàgines amb informació tècnica i econòmica, alerta de l'estat d'una xarxa de videovigilància que presenta equips obsolets, avaries i manca de manteniment, tal com va publicar ahir el Diari de Girona, que també va detallar els costos més destacats.

La situació afecta tant els edificis municipals com les càmeres de la via pública, els sistemes de control del trànsit i els lectors de matrícules. En el cas del Museu d'Història, l'auditoria posa de manifest una important mancança de seguretat, tenint en compte el patrimoni de la ciutat que custodia.

L'informe assenyalava la manca de manteniment, una situació que s'arrossega des del mandat de Marta Madrenas fins a l'actual govern de Lluç Salellas, a més de l'existència de sistemes obsolets o antics.

En termes econòmics, la posada a punt dels sistemes examinats s'estima en 231.276 euros, als quals caldria sumar 149.557 euros anuals en manteniment preventiu i correctiu. A aquesta quantitat també cal afegir-hi el cost de l'auditoria, valorada en 38.823 euros, segons les dades del contracte adjudicat a l'empresa Ciutat Segura S.C.

En total, la despesa ascendiria a 419.656 euros per posar a punt les càmeres de seguretat de tota la ciutat de Girona i garantir-ne el manteniment durant el primer any.

Autor: Redacció