


El PSC alerta del risc de desprendiments a Montjuïc i reclama una actuació urgent a Pedret

Política | 21-03-2026 | 10:36



Desprendiments a Pedret

El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha advertit del risc de desprendiments a la muntanya de Montjuïc i ha reclamat a l'Ajuntament de Girona una actuació urgent a la zona de Pedret per garantir la seguretat dels veïns i veïnes.

Després de visitar l'àrea i recollir testimonis dels residents, els socialistes asseguren que l'estat de les malles de contenció és clarament deficient i obsolet, amb trams que no s'han renovat en dècades i altres on directament han desaparegut.

La portaveu del grup municipal, Bea Esporrín, ha estat contundent en la seva valoració i ha alertat que hi ha punts on la malla no s'ha canviat en 30 o 40 anys i on es pot observar que està a punt de cedir. En aquest sentit, ha advertit que es tracta d'un risc real que pot tenir conseqüències greus.

Risc directe per als habitatges

Segons el PSC, els edificis més afectats són els situats als números 12 i 14 del carrer Pedret, construïts als anys 50 i ubicats just al peu de la muntanya. En aquesta zona ja s'han registrat desprendiments de roques de grans dimensions, fet que evidencia la gravetat de la situació.

Els socialistes apunten que l'envelliment de les malles, sumat a la manca de manteniment de la vegetació, incrementa el perill, ja que arrels i branques poden afavorir nous desprendiments.

Altres deficiències al barri

Més enllà del risc principal, el PSC també denuncia problemes d'accessibilitat, especialment en alguns trams on els vehicles d'emergència com ambulàncies o camions de bombers tenen

difficultats per accedir.

A això s'hi afegeix la manca d'il·luminació en determinades zones, especialment a la part posterior dels edificis, així com problemes de salubritat derivats de la presència de rates en finques abandonades als números 16, 18 i 20 del mateix carrer.

Reclam d'actuacions immediates

Davant d'aquesta situació, el PSC-Girona pel Canvi reclama una intervenció urgent que inclogui la renovació de les malles de contenció, una revisió integral de la muntanya, la neteja de la vegetació, la millora de l'accessibilitat per a serveis d'emergència, l'adequació de l'enllumenat i actuacions en finques en mal estat.

Els socialistes recorden que la normativa permet tramitar actuacions per via d'urgència quan hi ha risc per a la seguretat de les persones i insisteixen que no es pot esperar que es produeixi un accident per actuar.

Autor: Redacció