

Un semàfor malmès a Salt genera preocupació per la seguretat viària

+ Notícies | 28-05-2026 | 08:32



Semàfor malmès a Salt / GN

Un semàfor de la població de Salt presenta un estat de deteriorament evident, amb diversos elements desplaçats i part de l'estructura visiblement malmesa. La imatge mostra el pal i els mòduls semafòrics afectats, amb peces fora de la seva posició habitual i una aparença que fa pensar en un possible impacte o desperfecte important.

La situació genera preocupació pel risc que pot suposar tant per als vianants com per als conductors, especialment si el semàfor regula un pas de vianants o una cruïlla amb trànsit. En aquests casos, qualsevol avaria o desplaçament dels elements de senyalització pot provocar confusió i comprometre la seguretat viària.

El semàfor afectat es troba en una zona urbana del municipi, al costat d'un pas de vianants i en un entorn amb circulació de vehicles. A les imatges també s'observa que alguns dels focus semafòrics han quedat girats o desencaixats, mentre que altres parts de la instal·lació semblen despenjades o fora del seu lloc.

Aquest tipus d'incidències requereixen una actuació ràpida per part dels serveis municipals o de l'empresa responsable del manteniment de la senyalització viària, amb l'objectiu de revisar l'estat del semàfor, garantir-ne el correcte funcionament i evitar possibles riscos.

Els veïns i usuaris de la via esperen que es pugui reparar aviat aquesta instal·lació, ja que els semàfors són elements essencials per ordenar el trànsit i protegir especialment els vianants en els punts de creuament.

Autor: Redacció